

Date d'élaboration du profil : février 2011
Date de mise à jour de la synthèse : mai 2020


CARACTÉRISTIQUES DE LA BAINNADE :

Nom : Erretegia
Commune : Bidart
Département : Pyrénées Atlantiques
Région : Nouvelle Aquitaine

Responsable de la zone de baignade : le Maire





Période de surveillance 2020 :
du 1^{er} juillet au 31 août de 11h à 19h

SCHÉMA DE LA ZONE DE BAINNADE




QUALITÉ DE LA ZONE DE BAINNADE

| Classement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|---|---|---|--|
| Erretegia | Excellente | Excellente | Excellente | Excellente |
| |  |  |  |  |

-  Toilettes publiques
-  Douche
-  Poste de secours
-  Point de prélèvement de l'Agence Régionale de Santé (ARS)

5 fermetures préventives de la baignade en 2019

CARTE DE LA ZONE D'ÉTUDE



- Sources de pollution bactériologique
-  Rejet réseau pluvial + rejet Déversoir d'orage Les Russes
 -  Baigneurs
 -  Impact de pollution sur la zone de baignade
- Importance de la source de pollution bactériologique
-  Mineur
 -  Secondaire
 -  Majeur
- Gradient selon l'importance de la pollution
- 
 - 
 - 

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION

| Principales sources de pollution | Impact | Indicateurs suivis et seuils d'alerte | Procédure | Principales mesures de gestion préventive |
|---|--------|---------------------------------------|--|---|
| Fréquentation de la zone de bain | faible | Analyse des eaux de baignade | Procédure d'auto surveillance des eaux de baignade | Prendre une douche avant la baignade |
| Assainissement (déversoir d'orage les Russes) | Faible | Mesure de débit lors de déversements | Auto surveillance des eaux de baignade | Autosurveillance du réseau d'assainissement |